





SITUAZIONE ATTUALE
Pozzo emergente dalla copertura provvisoria
con cestello drenante a vista o superficale



(*) il profilo non deve essere necessariamente piano ma può essere inclinato in funzione della conformazione della copertura

PRIMA FASE
Taglio a quota di campagna del cestello, dreno e sonda. Successivo spianamento delle superfici nel contorno del pozzo per un raggio di circa 2,5 metri





committente:
CACIP
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari

oggetto: **Discarica Is Candiassus - Iglesias**
predisposizione impianto biogas

Predisposizione pozzi

emendo uninominale s.r.l.
via Rocca Grue, 17
15050 Sarezzano (AL)
www.emendosrl.it
info@emendosrl.it
tel. +39-0131-884596

emendo

scala:	data:	tavola:
1: 10	marzo 2023	D-23357 001
disegnatore: em	revisione: 0	